

# 屏東縣瓦礫國小「114 年度校園空間安全檢視說明會」 辦理成果

## 壹、辦理時間

114 年 6 月 25 日（星期三）下午 4 時

## 貳、辦理地點

會議室

## 參、主持人

李榮哲校長

## 肆、會議紀錄

一、本校總務處已於日前會同訓導組就校園空間安全現況做了一次完整檢視，以下即針對檢視成果分做幾個方面來說明：

### （一）空間配置：

本校校園面積 8578 m<sup>2</sup>，但主要活動及教學區域均集中於教室與操場週邊，其餘校園配置分別作為綜合球場、停車場、台灣生態池區、由遊戲區等，經調查本校校園並無立即重大之危險。但本校位於鄉村，經檢視以後，仍有一些地方為校園死角必須多加留意學生之安全：

南側大門圍牆：人群少至，學生應由老師帶隊方可到此活動。

停車棚監測井：馬達運轉區域，慎防觸電、滑倒和陌生人躲藏。

停車場：均屬僻靜地點，應結伴同行。

側門：社區人士運動出入口，應結伴同行。

總務處已經將以上數處危險區域作成校園安全地圖並公佈。

### （二）管理及保全：

本校假日及夜間保全均向中興保全公司做一年一簽之保全委託，多年來均未發現重大破壞或偷竊之情事，平日並有人力保全協助巡守校園及門口設有派出所之定時巡邏，校園安全狀況良好。

### （三）標示系統、求救系統及安全路線：

標示系統：本校於無障礙停車格、無障礙廁所、緊急逃生指示燈等均設有明顯之標示，以方便需要者使用。

求救系統：本校編制護理師乙名，另有氧氣瓶一支、AED 及各項急救設備，已備不時之需。

安全路線：總務處已將本校校園安全及防災避難疏散地圖（包括土石流及地震）張貼於穿堂公佈欄，每學期亦做一次防火逃難疏散演練。師生對於防災避難之路線與動作均相當熟悉。無障礙通道方面，本校已設置斜坡道協助肢體不便者通行，在前庭通道亦設置緣石協助視障者安全進入本校。

### （四）盥洗設施及運動設施：

盥洗設施：本校平日即要求學生打掃環境應保持「乾」、「淨」，避免濕滑。運動設施方面，本校運動遊樂設施與器材並不多，需要特別注意的是幼兒

園之遊戲器材避免衝撞的情形發生、籃球架攀爬、生態池欄杆不當攀爬這些都需要各班老師費心的提醒與教導。此外，本校體育組對於運動遊樂設施與器材均辦理定期檢查、紀錄，遇有損壞及不堪使用時，即貼上暫時停用之告示，並通知廠商儘速處理。

(五) 照明及空間視覺穿透性：

本校主要建築物成口字形分布，建築物前、後分別為前庭、中庭，空間視覺穿透性良好。比較需要注意的地方是西側車棚，因位置偏僻，人群少至，造成校園的死角，需要各位老師隨時提醒學生非上課時間儘量少去，或是結伴同行以保安全，配電室、水塔間、中水蓄水池、生態池皆有安全護欄，但也要提醒學生不要有危險攀爬行為。至於照明方面，本校於校室內外及主要通道皆已設置足夠的照明燈具，可確保夜間行人的安全，但室外因電力不足，以致照明亮度稍低，若非參加全校性活動，師生應避免於夜間到校。

(六) 本校應空間不足，哺乳室設置中心供本校女同仁必要時使用。

二、總務處已將本校校園安全地圖及防災避難疏散地圖（包括水災及地震）


張貼於風雨庭堂公佈欄，請導護老師及各班導師協助轉達。

三、學校在每一間廁所均安裝有緊急求助鈴，以因應師生於廁所內摔倒、昏厥或其他身體不適時之緊急救助，

四、遊戲器材區地面建議派員檢查或用加土的方式鋪設沃土，既可改善土質，幫助植草生長，同時可以讓鋪面變軟，增加小朋友遊戲時之安全性與舒適性。

佐證照片

照片 1：召開會議



照片 2：防災避難疏散地圖



照片 3：一般廁所求助鈴



照片 4：殘障廁所求助鈴



